

:: ACRYL 1K TOPCOAT KLEURLOOS MAT

Beschrijving:

Is een 1 component < 500 g/l, oplosmiddel houdende acrylaat polymeer die snel droogt en beloopbaar is. Deze verzegelingslaag geeft een matte, krasvaste, UV-bestendige bescherm laag die goed hecht op de meeste ondergronden, maar in het bijzonder op natuursteen en de Flexo gietvloer. Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, verdunde zuren en logen. Verkrijgbaar in 0,5 kg, 1 kg, 2.5 kg en 13 kg verpakkingen.

Toepassing:

Voor het afwerken van o.a. de 2 K PUR Flexo gietvloer. Geeft aan het oppervlak een verbeterde UV-bestendigheid en krasvastheid. Het is goed verwerkbaar, zeer slijt- en krasvast, maakt stofvrij en zorgt voor een makkelijk te onderhouden oppervlak. Zéér goede chemicaliënbestendig en voorzien van UV-filters.

Gegevens bij levering:

Kleur:	transparant
Viscositeit:	1000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,30 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	200 gr/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng de laag aan met een geschikte vachtrol (microvezelrol). Blikken pas openen wanneer het daarin aanwezige materiaal ook daadwerkelijk verwerkt gaat worden. Eenmaal geopende verpakkingen zoveel mogelijk direct verwerken en niet bewaren. Op voorhand de coating goed mengen tot een homogene massa. Verdeel de laag met een 18 cm microvezelrol zowel verticaal als horizontaal om vervolgens nogmaals verticaal na te rollen. Binnen de 5 minuten dient de coating nogmaals verticaal na gerold te worden met een droge en zo breed mogelijke microvezelrol. Breng de coating aan met een maximum van 200 gr/m², dit kan immers schuimvorming veroorzaken. Gebruik steeds nylonrollers en zorg dat deze nieuw zijn en goed bevochtigd van de coating. Een volgende laag kan aangebracht worden na 2 uren, met een maximum van 24 uren want dan dient men eerst licht mechanisch op te ruwen. Minimum verwerkingstemperatuur 5°C en maximaal: 30°C.

Opgelet: eens geopende verpakkingen dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.) Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een filtermasker.