

::: ACRYL 1K WG TOPCOAT FARBLOS MATT

Beschreibung:

Ist ein einkomponentiges, lösemittelfreies Acrylatpolymer, das schnell trocknet und rasch begehbar ist. Diese Versiegelungsschicht ergibt eine ultramatte, kratzfeste, UV-beständige Schutzschicht, die auf den meisten Untergründen sehr gut haftet. Kann als Parkettlack verwendet werden. Erhältlich in 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 5 l und 20 l Gebinden.

Anwendung:

Zur Endbeschichtung sowohl der Perfect Mineral Deco als auch von Holz. Verleiht der Oberfläche eine verbesserte UV-Beständigkeit, Härte und Kratzfestigkeit. Die Beschichtung ist einfach zu verarbeiten, sehr abrieb- und kratzfest, macht staubfrei und sorgt für eine leicht zu pflegende Oberfläche. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Bei Verwendung einer Rolle bleibt eine leichte Anti-Rutsch-Struktur (Orange Peel) zurück.

Lieferdaten:

Farbe:	milchig weiß
Viskosität:	4000 - 6000 mPa's
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,05 gr/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	dünnflüssig

Technische Daten:

Verbrauch:	200 gr/m ²
Shore:	nicht zutreffend

Verarbeitung:

Sorgen Sie stets für eine möglichst trockene und fettfreie Oberfläche und tragen Sie die Schicht mit einer geeigneten Fellrolle auf. Öffnen Sie die Dose erst, wenn das darin enthaltene Material tatsächlich verarbeitet wird. Bereits geöffnete Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Mischen Sie die Beschichtung vorab gründlich zu einer homogenen Masse. Verteilen Sie die Schicht mit einer 25-cm-Nylonrolle sowohl vertikal als auch horizontal und rollen Sie anschließend nochmals vertikal nach. Innerhalb von 5 Minuten muss die Beschichtung erneut vertikal mit einer trockenen und möglichst breiten Nylonrolle nachgerollt werden. Tragen Sie maximal 200 g/m² auf – ein höherer Verbrauch kann Schaumbildung verursachen. Verwenden Sie stets neue Nylonrollen und befeuchten Sie diese gut mit der Beschichtung.

Eine nächste Schicht kann nach 3–4 Stunden aufgetragen werden, maximal jedoch nach 24 Stunden; danach muss die Oberfläche zuerst leicht mechanisch angeraut werden. Maximale Anzahl Schichten: 3
Minimale Verarbeitungstemperatur: 5 °C Maximale Verarbeitungstemperatur: 30 °C Staubtrocken: nach 40–45 Minuten

Achtung: Geöffnete Gebinde müssen stets luftdicht verschlossen werden, um eine weitere Aushärtung in der Dose zu verhindern.

Sicherheit:

Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt.
Reinigungsmittel für Werkzeuge: Wasser und Seife. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Die Informationen auf dieser Seite dienen technischen Hinweisen und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen jedoch keinerlei Haftungsgrundlage unsererseits dar.